

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Хатамов Рушан Фаритович

Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Пензе

Дата подписания: 21.04.2021 11:50:34

Уникальный программный ключ:

98fd15750393b14b837b6336369ff46764a01e8ae27bb7c0b7594f99821e0ad

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ» в г. ПЕНЗЕ**

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Учебный корпус № 2

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор филиала СамГУПС в г. Пензе

Р.Ф. Хатямов

«03» марта 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

филиал СамГУПС в г. Пензе

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: филиал СамГУПС в г. Пензе
- 1.2. Адрес объекта: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 641,1 кв.м.
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2021г., капитального -.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Пензе (филиал СамГУПС в г. Пензе.).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, _____ ул. Свободы, д.2В.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443066, г. Самара, ул. Свободы, д.2В.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 15 и выше

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Все

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность среднее количество людей до 400 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественным транспортом 82С до остановки «Центральный рынок» далее пешком до улицы Урицкого, д. 121А.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Центральный рынок» 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию и вход в здание доступна для всех категорий инвалидов, для инвалидов-колясочников, достаточная ширина дверных проемов и имеется пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, доступны для инвалидов всех категорий. Зоны целевого назначения, в данном случае это учебная аудитория, помещение для самоподготовки, столовая и гардероб доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов. Таким образом, в филиале созданы необходимые условия по доступности здания для инвалидов всех категорий.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда» выполнены.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » февраля 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № Акта 2 от « 03 » марта 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала СамГУПС в г. Пензе

Р.Ф. Хатямов

«10» февраля 2021г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: филиал СамГУПС в г. Пензе

1.2. Адрес объекта: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 641,1 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2021г., капитального _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Пензе (филиал СамГУПС в г. Пензе.).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул. Свободы, д.2В.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443066, г. Самара, ул. Свободы, д.2В.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): от 15 и выше.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 400 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественным транспортом до остановки.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Центральный рынок» 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет (описать)): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала СамГУПС в г. Пензе

Р.Ф. Хатямов

«03» марта 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

филиал СамГУПС в г. Пензе

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: филиал СамГУПС в г. Пензе

1.2. Адрес объекта: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 641,1 кв.м.

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта -.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2021г., капитального -.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Пензе (филиал СамГУПС в г. Пензе.).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул. Свободы, д.2В.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественным транспортом 82С до остановки «Центральный рынок» далее пешком до улицы Урицкого, д. 121А.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Центральный рынок» 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	6-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	11-13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	14-17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	18

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов, с нарушениями умственного развития, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и с нарушениями слуха.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда» выполнено

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое не требуется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте СамГУПС в г. Пензе г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 121А. на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Директор филиала СамГУПС в г. Пензе



/ Р.Ф. Хатямов /

Члены рабочей группы:

Заместитель директора

по общим вопросам

филиала СамГУПС в г. Пензе

/ Ю.В. Павлова /

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель

Пензенской областной организации

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Курбатова Галина Николаевна



/ Г.Н. Курбатова /

Эксперт Дидун Владимир Васильевич

/ В.В. Дидун /

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

филиал СамГУПС в г. Пензе
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	Замечаний нет	-	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-В	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДП-В - доступно частично всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

филиал СамГУПС в г. Пензе
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
2.5	Тамбур	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-В	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен полностью всем.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
филиал СамГУПС в г. Пензе
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; техническое решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценено, как ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

филиал СамГУПС в г. Пензе
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Не нуждается	-

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности объекта оценено как доступно всем

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
филиал СамГУПС в г. Пензе
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	Нет замечаний	-	не нуждается	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	Нет замечаний	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Нет замечаний	-	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
филиал СамГУПС в г. Пензе
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категор ия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Замечаний нет	-	не нуждается	-
6.2	Акустические средства	есть	Замечаний нет	-	не нуждается	-
6.3	Тактильные средства	есть	Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	Замечаний нет	-	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДП-В	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий


к заключению: Состояние доступности объекта оценено доступно всем

ПРИЛОЖЕНИЯ


объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
филиал СамГУПС в г. Пензе
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 121А.

Фото	Приложение № 1 (территория, прилегающая к зданию)
1 	Фото 1. На прилегающей территории предусмотрены зоны посадки/высадки транспорта, перевозящего инвалидов. На территории предусмотрена автостоянка для специального пользования инвалидов всех групп.

2



3



4



5



Приложение № 2 (вход в здание)

Фото 2-5. В здание для людей с ограниченными возможностями и МГН, предусмотрена 1 входная группа.

**Приложение № 3 (пути движения внутри здания в
т. ч. эвакуация)**

Фото 6-10. Согласно СП 59.13330.2016 соответствует

7



6



8





10



9

**Приложение № 4 (зона целевого назначения здания
- посещения объекта)**

Фото 11,12. Имеются специальные оснащённые кабинеты для инвалидов с ограниченными возможностями здоровья

Фото 13. Имеет отдельное место для собаки поводыря



11



12



13



14



15



16



17

Приложение № 5 (санитарно - гигиенические помещения)

Фото 14-17. Согласно СП 59.13330.2016 соответствует нормам

Приложение № 6 (Система информации и связи (на всех зонах))

Фото 18 Соответствует

18

